

Stichting Blekersveld Groen  
T.a.v. de heer S. de Geus  
P/a Blekersveld 14  
2051 NL Overveen

Datum : 29 maart 2021  
Zaaknummer : 809138  
Behandeld door : R. van der Tweel  
Doorkiesnummer : 023-5225601  
Onderwerp : Keuringsrapporten speeltuin Blekersveld  
Verzonden : 12 april 2021  
Bijlage(n) : Blekersveld rapportage Playmapping

Geachte heer De Geus,

Op 17 maart 2021 heeft u verzocht om informatie over WOB verzoek keuringsrapporten speelplaats Blekersveld. U doet daarbij een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In deze brief leest u ons besluit.

#### **U vraagt om openbaarmaking van verschillende documenten**

Uw verzoek om informatie heeft u als volgt weergegeven:

*"Wij hebben kennis genomen in het Haarlemsdagblad dat de versnelde kap van 4 esdoorns zijn oorsprong had in uit het veiligheidsaspect van de speeltuin op het Blekersveld. Ter completering van ons dossier verzoeken wij op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur om toezending van kopieën van alle keuringsrapporten over het speeltuintje op het Blekersveld tussen huisnummers 8 en 9 van de afgelopen 5 jaar. Wij gaan er hierbij vanuit dat de kopieën binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief kunnen worden geleverd."*

#### **Op basis van uw verzoek is 1 document aangetroffen**

Het betreft het volgende document: Blekersveld rapportage Playmapping.

#### **Besluit**

Wij besluiten uw verzoek te honoreren.

#### **Wijze van openbaarmaking**


De (gedeeltelijk) openbaar gemaakte documenten treft u bij dit besluit in kopie aan. Ook publiceren wij dit besluit met de openbaar gemaakte documenten op de gemeentelijke website:

<https://gemeente-bloemendaal.opendata.arcgis.com/pages/wobverzoek>



Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



P.G.A. (Paul) Dubbe  
afdelingshoofd Beleid

**Bent u het niet eens met dit besluit?**

Indien u meent in uw belang te zijn getroffen door dit besluit, kunt u bezwaar maken. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

**Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet**

In uw bezwaar zet u in elk geval:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u uw bezwaar schrijft;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- De reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- Uw handtekening

**Uw stuurt uw bezwaarschrift op tijd op**

Het adres is: College van burgemeester en wethouders  
Postbus 201  
2050 AE Overveen

**Ons besluit blijft gelden totdat we over uw bezwaar hebben beslist.**

In spoedeisende gevallen kunt u ook een voorziening vragen bij de rechtbank in Haarlem, nadat u een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. U betaalt griffiekosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening. U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

Per post: Rechtbank Noord-Holland  
Sectie Bestuur  
Postbus 1621  
2003 BR Haarlem

Digitaal: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>

U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u op de website. Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaar mee.

# Inspectie rapport Gemeente Bloemendaal



Gemeente Bloemendaal  
inspectie rapport

## Locatie - Gemeente Bloemendaal\Overveen\11 Blekersveld 9 (11)

Adres: Blekersveld 9, Overveen



### Object overzicht



Duikelrek Duo, Speeltoestellen/Behendigheid/Duikelrek - meerdelig



Kabouter Klauter 20, Speeltoestellen/Combinatietoestellen

Soort informatie	Verantwoordelijke	Bevat	Datum	Tijds
Jaarlijkse voortgangsrapportage	Faciliteit Beheerders		Jan 21, 2021	



Object - Duikelrek Duo, Speeltoestellen/Behendigheid/Duikelrek - meerdelig  
Locatie - Gemeente Bloemendaal\Overveen\11 Blekersveld 9

Naam: Duikelrek Duo  
Object ID: 11.3  
Type nummer: FAKB.1  
Fabrikant: Flexibilo  
Installatiedatum: jan 01, 2008  
Ondergrond: Valdempend Kunstgras

Niet beschikbaar



### Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Jaarlijkse hoofdinspectie	Rachied Rahman	jan 21, 2021	



## Bevinding - Opmerking, speelgoed

Aangemaakt	jun 16, 2016	Status	Afgerond
Inspecteur	Cor Bouwman	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	feb 17, 2021
Norm omschrijving	Opmerking: Het speeltoestel is niet bedoeld voor gebruik in de openbare ruimte. Dit speeltoestel is bedoeld voor particulier gebruik.		
Aantekeningen	Er is door bewoners een glijbaan in de speelplaats gezet. In overleg verwijderen.		




## Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Verwijder object	jun 16, 2016	Willem Dams		Afgerond
Aantekeningen	Advies, laat glijbaan verwijderen Willem Dams: contact met bewoners opgenomen, wordt vervolgd.			



Object - Kabouter Klauter 20, Speeltoestellen/Combinatietoestellen  
Locatie - Gemeente Bloemendaal\Overveen\11 Blekersveld 9

Naam: Kabouter Klauter 20  
Object ID: 11.1  
Type nummer: ADKU.0  
Fabrikant: Flexibilo  
Installatiedatum: jan 01, 2008  
Aanschafdatum: jan 01, 2008  
Ondergrond: Valdempend Kunstgras  
Aantekeningen: Totale oppervlakte van kunstgras ondergrond \



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Jaarlijkse hoofdinspectie	Rachied Rahman	jan 21, 2021	



## Bevinding - Ondergrond - Kunstgras beschadigd

Aangemaakt	jan 24, 2020	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	5 - Acceptabel	Datum afhandeling	aug 03, 2020
Norm omschrijving	Kunstgras bevat oppervlakkige beschadigingen		
Aantekeningen	Opdrukkende boomwortels, in de gaten houden. Bij verergeren, wortels verwijderen.		



## Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
"Advies: geen directe actie noodzakelijk, wel controleren"	jan 24, 2020	Rachied Rahman		Afgerond
Aantekeningen				



## Bevinding - Ondergrond - Kunstgras mos

Aangemaakt	jan 24, 2020	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	aug 03, 2020
Norm omschrijving	Mosgroei aanwezig in het kunstgras Mosgroei aanwezig in het kunstgras		
Aantekeningen	Hele vloer vies, veel mos. Ondergrond reinigen.		




## Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Mos bestrijden	jan 24, 2020	Rachied Rahman		Afgerond
Aantekeningen				



## Bevinding - Ondergrond - Vernield

Aangemaakt	jun 14, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	dec 01, 2011
Norm omschrijving	Ondergrond vernield Ondergrond vernield		
Aantekeningen	veiligheidsgras is stuk gesneden		



## Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Repareer ondergrond	dec 01, 2011	Betty Need	€425,00	Afgerond
Aantekeningen	Veiligheidsgras gerepareerd en nieuwe blauwe strook aangebracht.			



## Bevinding - Ondergrond - Kunstgras mos

Aangemaakt	jun 16, 2016	Status	Afgerond
Inspecteur	Cor Bouwman	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	jun 13, 2017
Norm omschrijving	Mosgroei aanwezig in het kunstgras Mosgroei aanwezig in het kunstgras		
Aantekeningen	Er groeit mos op het kunstgras		



## Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Mos bestrijden	jun 16, 2016	Cor Bouwman		Afgerond
Aantekeningen	Is reeds verholpen			