

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Datum : 20 mei 2021  
Uw kenmerk : -  
Zaaknummer : 809133  
Behandeld door : Team Inwoners, Ondernemers & Vergunningen  
Doorkiesnummer : 14 023  
Onderwerp : Bezwaar kapvergunning Blekersveld  
Verzonden : 21 MEI 2021  
Bijlage(n) : Inspectierapport speelplaats Blekersveld  
Foto's na verwijderen valmat

Geachte mevrouw [REDACTED]

Op 17 maart 2021 heeft u bezwaar ingediend tegen ons besluit van 22 februari 2021, waarin wij hebben besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de kap van 4 esdoorns ter hoogte van Blekersveld nummers 8 en 9 te Overveen. In verband met dit bezwaar, ontvangt u deze brief.

#### **Reden waarom de kapvergunning is aangevraagd**

De 4 esdoorns stonden rondom een speelplaats. De speelplaatsen binnen de gemeente Bloemendaal worden jaarlijks geïnspecteerd door een extern bureau: 'Speelplan'. Dit bureau controleert de speelplaatsen onder andere op veiligheid.

Daarnaast controleren ook de gemeentelijke medewerkers de staat van de speelplaatsen, speeltoestellen en ondergrond. Naast dat zij zelf oordelen over individuele speelplaatsen, gebruiken zij de bevindingen en opmerkingen uit het keuringsrapport van Speelplan om te bepalen of aan alle veiligheidseisen wordt voldaan. Hierbij wordt niet uitgegaan van een minimum aan eisen. De gemeente Bloemendaal hanteert hoge kwaliteitsnormen voor haar speelplaatsen.

Bijgevoegde rapportage is afkomstig van Speelplan en ziet op de speelplaats ter hoogte van Blekersveld nummers 8 en 9. Uit deze rapportage volgt dat het bureau heeft geconstateerd dat er sprake is van opdrukkende boomwortels onder de valmat. Dit is eerder ook al door een gemeentelijk medewerker geconstateerd. Het bureau heeft aangegeven dat wij de situatie in de gaten moeten houden en bij verergeren de boomwortels moeten verwijderen.

Naar aanleiding van de bevindingen van de gemeentelijk medewerker en de rapportage van Speelplan hebben wij, in verband met de veiligheid van de spelende kinderen, besloten om de boomwortels te verwijderen en de valmat te vervangen. Het kappen van de bomen en vervangen van de valmat zijn de aanpassingen die wij ten aanzien van de speelplaats zullen maken. Er is dus niet zozeer sprake van het opknappen van de speelplaats, maar eerder van het uitvoeren van onderhoud hieraan.

Aangezien het tot de taak van gemeenten behoort om ervoor te zorgen dat speeltoestellen in openbare speelplaatsen veilig dienen te zijn, en gemeenten hierop ook worden gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, was er op dit punt geen ruimte voor participatie.

**De bomen waarvoor kapvergunning is verleend, zijn inmiddels gekapt**

In de kapvergunning is bepaald dat de vergunning direct in werking treedt. Dit betekent dat er direct na bekendmaking van het besluit, mocht worden gekapt. De bezwaartermijn hoefde niet te worden afgewacht. Indien er een voorlopige voorziening zou zijn aangevraagd, diende wel met de kap te worden gewacht tot het moment waarop op dit verzoek zou zijn besloten.

Wij hebben ervoor gekozen om de vergunning te verlenen met directe inwerkingtreding, omdat wij de bomen zo snel mogelijk wilden kappen om zo een onveilige situatie te voorkomen. Bij mooier weer worden er meer spelende kinderen verwacht en groeien de boomwortels ook verder door. Door de bomen af te zagen, hebben wij voorkomen dat de wortels verder doorgroeiden en de valmat nog verder opgedrukt raakte. De valmat en de boomwortels zijn naderhand verwijderd. Bijgaand treft u enkele foto's die zijn gemaakt na het verwijderen van de valmat. Hierop zijn de opdrukkende boomwortels duidelijk te zien. Inmiddels is de valmat vervangen.

**Rondom de speelplaats zal opnieuw groen worden aangebracht**

Dit is ook opgenomen in de kapvergunning. Hierbij nodigen wij u uit om mee te denken over welk soort beplanting wij kunnen terugplaatsen. Indien u suggesties heeft, kunt u hiervoor contact opnemen met een van de medewerkers van team Groen via telefoonnummer 14 023 of per e-mail via [groen@bloemendaal.nl](mailto:groen@bloemendaal.nl).

**Wij horen graag of uw bezwaar nog behandeld dient te worden**

Uw bezwaren richten zich vooral op de reden van de kap en waarom de vergunning met directe inwerkingtreding is verleend. Wij hopen hier door middel van deze brief meer duidelijkheid over te hebben verschaft. Aangezien de bomen al gekapt zijn en de speelplaats opnieuw voorzien zal worden van groen, is behandeling van uw bezwaar mogelijk niet meer nodig. Wij horen graag van u of u uw bezwaar nog wilt voortzetten en welk belang u bij voortzetting heeft.

Zou u dit binnen 5 werkdagen na verzending van deze brief aan ons kunnen laten weten? U kunt hiervoor contact opnemen met een van de juristen van team Inwoners, Ondernemers en Vergunningen via telefoonnummer 14 023. U kunt ook een e-mail sturen naar [gemeente@bloemendaal.nl](mailto:gemeente@bloemendaal.nl) of een brief naar Postbus 201, 2050 AE Overveen. Als u een e-mail of brief stuurt, wilt u dan het zaaknummer bovenaan deze brief in uw reactie vermelden?

Deze brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt hiertegen dan ook geen bezwaar of beroep indienen.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



J. (Joost) van Hooft

Afdelingshoofd team Inwoners, Ondernemers en Vergunningen

# **Inspectie rapport Gemeente Bloemendaal**

maart 23, 2021



Locatie - Gemeente Bloemendaal\Overveen\11 Blekersveld 9 (11)

Adres: Blekersveld 9, Overveen

Niet beschikbaar



### Object overzicht



Duikelrek Duo, Speeltoestellen/Behendigheid/Duikelrek - meerdelig



Kabouter Klauter 20, Speeltoestellen/Combinatietoestellen

Object - Duikelrek Duo, Speeltoestellen/Behendigheid/Duikelrek - meerdelig  
Locatie - Gemeente Bloemendaal\Overveen\11 Blekersveld 9

Naam: Duikelrek Duo  
Object ID: 11.3  
Type nummer: FAKB.1  
Fabrikant: Flexibilo  
Installatiedatum: jan 01, 2008  
Ondergrond: Valdempend Kunstgras

Niet beschikbaar



#### Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Jaarlijkse hoofdinspectie		jan 21, 2021	

### Bevinding - Opmerking, speelgoed

Aangemaakt	jun 16, 2016	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	feb 17, 2021
Norm omschrijving	Opmerking: Het speeltoestel is niet bedoeld voor gebruik in de openbare ruimte. Dit speeltoestel is bedoeld voor particulier gebruik.		
Aantekeningen	Er is door bewoners een glijbaan in de speelplaats gezet. In overleg verwijderen.		



### Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Verwijder object	jun 16, 2016			Afgerond
Aantekeningen	Advies, laat glijbaan verwijderen : contact met bewoners opgenomen, wordt vervolgd.			

Object - Kabouter Klauter 20, Speeltoestellen/Combinatietoestellen  
Locatie - Gemeente Bloemendaal\Overveen\11 Blekersveld 9

Naam: Kabouter Klauter 20  
Object ID: 11.1  
Type nummer: ADKU.0  
Fabrikant: Flexibilo  
Installatiedatum: jan 01, 2008  
Aanschafdatum: jan 01, 2008  
Ondergrond: Valdempend Kunstgras  
Aantekeningen: Totale oppervlakte van kunstgras ondergrond \




**Uitgevoerde inspectie**

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Jaarlijkse hoofdinspectie		jan 21, 2021	



## Bevinding - Ondergrond - Kunstgras beschadigd

Aangemaakt	jan 24, 2020	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	5 - Acceptabel	Datum afhandeling	aug 03, 2020
Norm omschrijving	Kunstgras bevat oppervlakkige beschadigingen		
Aantekeningen	Opdrukkende boomwortels, in de gaten houden. Bij verergeren, wortels verwijderen.		



## Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
"Advies: geen directe actie noodzakelijk, wel controleren"	jan 24, 2020			Afgerond
Aantekeningen				

## Bevinding - Ondergrond - Kunstgras mos

Aangemaakt	jan 24, 2020	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	aug 03, 2020
Norm omschrijving	Mosgroei aanwezig in het kunstgras Mosgroei aanwezig in het kunstgras		
Aantekeningen	Hele vloer vies, veel mos. Ondergrond reinigen.		




## Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Mos bestrijden	jan 24, 2020	f		Afgerond
Aantekeningen				

## Bevinding - Ondergrond - Vernield

Aangemaakt	jun 14, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	dec 01, 2011
Norm omschrijving	Ondergrond vernield Ondergrond vernield		
Aantekeningen	veiligheidsgras is stuk gesneden		



## Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Repareer ondergrond	dec 01, 2011		€425,00	Afgerond
Aantekeningen	Veiligheidsgras gerepareerd en nieuwe blauwe strook aangebracht.			

## Bevinding - Ondergrond - Kunstgras mos

Aangemaakt	jun 16, 2016	Status	Afgerond
Inspecteur	:	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	jun 13, 2017
Norm omschrijving	Mosgroei aanwezig in het kunstgras Mosgroei aanwezig in het kunstgras		
Aantekeningen	Er groeit mos op het kunstgras		



## Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Mos bestrijden	jun 16, 2016			Afgerond
Aantekeningen	Is reeds verholpen			

Speelplaats Blekersveld, Overveen





17-05-2021

Speelplaats Blekersveld, Overveen





17-05-2021



Speelplaats Blekersveld, Overveen



